

AGRICONS RICERCHE

Centro di Ricerca Agroambientale

36100 Vicenza VI via G. Brocchi, 27/29 - Tel. 0444-30.32.01 - Fax 0444-30.29.65

01/01

Data stampa: 21/05/99

DOMAN S.R.L.

VIA TEN. LORENZON, 128
36060 PIANEZZE VI

RAPPORTO DI PROVA N°: 146/99
NUMERO DI ACCETTAZIONE: 146/a/b DATA ARRIVO CAMPIONE: 19/05/99
RIFERIMENTO PRELIEVO: 05199/
DATA INIZIO ANALISI: 19/05/99 DATA FINE ANALISI: 21/05/99
CAMPIONE PRELEVATO DA: AGRICONS RICERCHE, Servizio Tecnico

DESCRIZIONE CAMPIONE:

SUPERFICIE IN TEFLON PARI A 100 CM²
A) FINE CICLO DI LAVORAZIONE
B) DOPO TRATTAMENTO DI 5 SECONDI CON VAPORE FLUENTE
PRODOTTO DA APPARECCHIATURA VAPOR 8 PROFESSIONAL ALLE
CONDIZIONI D'USO PREVISTE DEL FABBRICANTE.

RAPPORTO DI PROVA MICROBIOLOGICA

SUPERFICIE IN ACCIAIO PARI A 100 CM²

UNITA' FORMANTI COLONIA / 100 CM²

CAMPIONE A) valore medio di due determinazioni

CARICA BATTERICA TOTALE 31.000

CAMPIONE B) valore medio di due determinazioni

CARICA BATTERICA TOTALE 1.500

NOTE: - - -

L'Analista

